


# Monteringsanvisning

för säkerhetskedja på VOLVO Amazon



Kedjan fästes enligt bilden i huvkrampanns högra *inre* mutter, På vardera sidan av länken lägges en bricka. Plåten i vilken kedjan skall krokas monteras vid de två bakre fästskruvarna för huvlåset på så sätt att detaljen sticks under den invikta plåtflänsen i frontpartiet.

# Aktiebolaget **VOLVO** Göteborg

TELEFON  
Lokalsamtal 22 20 00  
Rikssamtal 22 84 20

TELEGRAM  
Huvudkontor VOLVO  
Reservdelar VOLVORESERV

TELEX  
Huvudkontor 2370  
Reservdelar 2361



TILLVERKARE AV  
SVENSKA AUTOMOBILER  
OCH TRAKTORER

Till landets Amazon-ägare

## Det har hänt - det kan hända Er

Det har hänt att motorhuven på en Volvo Amazon blåst upp under gång. Det kan hända Er.

Huvlåsets konstruktion är riktig. Det finns en extra säkerhetsanordning. Men trots detta har vi fått veta ett par fall där motorhuven blåst upp. Fallen är under utredning. Det kan visa sig att det är den mänskliga faktorn som är vållande - att huven inte varit ordentligt stängd.

Men varken Ni eller vi vill att Ni skall utsättas för risker under tiden som frågan utreds.

Vi ha därför tillverkat en extra säkerhetsanordning, en kedja med karbinhake som är mycket lätt att anbringa.

Vi sänder härmed en sådan säkerhetskedja, med anvisning hur den skall monteras och ber Er att i eget intresse göra detta omedelbart. Skulle Ni inte vilja montera den själv, kör till närmaste Volvo återförsäljare som monterar den gratis i Er bil.

Aktiebolaget Volvo

Gunnar Engellau

PS. Skulle Ni ha sålt Er Volvo Amazon, låt denna försändelse gå vidare till nye ägaren eller meddela oss hans namn och adress.